

[별첨 1] 측정결과

[illegible]


[별첨 1] 측정결과

[illegible]

[별첨 2] 측정 지점 위치 (도식도)

측정 지점 위치 (도식도)

(단위 : m 또는 m²)




석곡리 158-6,158-2,351-1,158-10,160-3,158-9 번지

공사명 :		건물 소재지 :	
아산제2테크노벨리 조성공사 지정폐기물 처리		충청남도 아산시 둔포면 신휴길213번길 112	
해체업체 :	(주)동양알디	대 표 :	박 동 호
측정업체 :	KAEE (주)한국석면환경조사	측정일시 :	2014 년 08 월 09 일 / 발송일시 : 2014 년 08 월 11 일
		석면 해체 면적 :	912.36 m ²
		측정목적 : 비산석면 농도 측정	

[별첨 2] 측정 지점 위치 (도식도)

측정 지점 위치 (도식도)

(단위 : m 또는 m²)



석곡리 158-6,158-2,351-1,158-10,160-3,158-9 번지

공사명 :		건물 소재지 :	
아산제2테크노벨리 조성공사 지정폐기물 처리		충청남도 아산시 둔포면 신후길213번길 112	
해체업체 :	(주)동양알디	대 표 :	박 동 호
측정업체 :	KAE (주)한국석면환경조사	측정일시 :	2014 년 08 월 10 일 / 발송일시 : 2014 년 08 월 11 일
		석면 해체 면적 :	912.36 m ²
		측정목적 : 비산석면 농도 측정	