

석면비산측정 결과보고서

■ 용역명 :	현대엠시트 사내식당 석면비산측정 용역
■ 소재지 :	충청남도 아산시 신창면 서부북로 231

측정일시: 2022.07.30



















[첨부1] 측정결과









시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
#1	부지경계선1	원스랩 / 1	9.78	07월 30일 09시 22분	0.001	기준치 이하
#2	부지경계선2	원스랩 / 1	9.79	07월 30일 09시 23분	0.001	기준치 이하
#3	부지경계선3	원스랩 / 1	9.75	07월 30일 09시 30분	0.001	기준치 이하
#4	부지경계선4	원스랩 / 1	9.76	07월 30일 09시 31분	0.001	기준치 이하
#5	위생설비 입구1	원스랩 / 1	9.80	07월 30일 09시 34분	0.002	기준치 이하
#6	음압기1	원스랩 / 1	9.90	07월 30일 09시 36분	0.003	기준치 이하
#7	음압기2	원스랩 / 1	9.83	07월 30일 09시 36분	0.002	기준치 이하
#8	음압기3	원스랩 / 1	9.80	07월 30일 09시 37분	0.002	기준치 이하
#9	작업장 주변(실내)	원스랩 / 1	9.78	07월 30일 10시 37분	0.001	기준치 이하
#10	폐기물 반출구1	원스랩 / 1	9.77	07월 30일 11시 19분	0.004	기준치 이하
#11	위생설비 입구2	원스랩 / 1	9.80	07월 30일 12시 45분	0.002	기준치 이하
#12	음압기4	원스랩 / 1	9.73	07월 30일 13시 14분	0.002	기준치 이하
#13	음압기5	원스랩 / 1	9.82	07월 30일 13시 14분	0.003	기준치 이하
#14	음압기6	원스랩 / 1	9.79	07월 30일 13시 15분	0.002	기준치 이하
#15	폐기물 반출구2	원스랩 / 1	9.81	07월 30일 15시 46분	0.004	기준치 이하
#16	폐기물 보관지점1	원스랩 / 1	9.85	07월 30일 16시 27분	0.002	기준치 이하
#17	폐기물 보관지점2	원스랩 / 1	9.81	07월 30일 16시 27분	0.002	기준치 이하









- 이하 여백 -

[첨부2] 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#1 부지경계선1			
	측정 시작 시간: 09:22	측정 종료 시간: 13:32	
#2 부지경계선2			
	측정 시작 시간: 09:23	측정 종료 시간: 13:33	
#3 부지경계선3			
	측정 시작 시간: 09:30	측정 종료 시간: 13:40	
#4 부지경계선4			
	측정 시작 시간: 09:31	측정 종료 시간: 13:41	

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#5 위생설비 입구1			
	측정 시작 시간: 09:34	측정 종료 시간: 10:19	
#6 음압기1			
	측정 시작 시간: 09:36	측정 종료 시간: 10:21	
#7 음압기2			
	측정 시작 시간: 09:36	측정 종료 시간: 10:21	
#8 음압기3			
	측정 시작 시간: 09:37	측정 종료 시간: 10:22	

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#9 작업장 주변 (실내)			
	측정 시작 시간: 10:37	측정 종료 시간: 12:47	
#10 폐기물 반출구1			
	측정 시작 시간: 11:19	측정 종료 시간: 12:04	
#11 위생설비 입구2			
	측정 시작 시간: 12:45	측정 종료 시간: 13:30	
#12 음압기4			
	측정 시작 시간: 13:14	측정 종료 시간: 13:59	

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#13 음압기5			
	측정 시작 시간: 13:14	측정 종료 시간: 13:59	
#14 음압기6			
	측정 시작 시간: 13:15	측정 종료 시간: 14:00	
#15 폐기물 반출구2			
	측정 시작 시간: 15:46	측정 종료 시간: 16:31	
#16~17 폐기물 보관지점 1,2			
	측정 시작 시간: 16:27	측정 종료 시간: 17:12	

[첨부3] 측정위치도(측정장소)

■ 소 재 지 : 충청남도 아산시 신창면 서부북로 231	■ 작업구역:
---------------------------------	--

범 례	
#N0.부지경계선	#N0.음압기
#N0.위생설비 입구	#N0.폐기물 반출구
#N0.작업장 주변	#N0.폐기물 보관지점